

# INFORMACIÓN TÉCNICA

### 4. BRILLOS

#### 4.1 BRILLOS EN BASE DISOLVENTE

#### 4.1.8 BASE SOLVENTE COLORES

## BASE ORO Nº 5 BASE PLATA Nº2

**CARACTERÍSTICAS:** Partiendo de una base solvente brillante logramos solucionar cualquier problema de reparado que se nos presente en los TRANSFER o ACABADOS METALIZADOS.

**MODO DE EMPLEO:** Después de efectuar la limpieza a fondo de colas y demás suciedades, así como el reparado e igualado de colores si fuera el caso, añadir al LUXSOL o REPARADOR SOLVENTE, la BASE SOLVENTE COLORES y aplicar a pistola aerográfica con una abertura de boquilla de 1-1,5 mm., a una presión de 2-4 atmósferas y a una distancia adecuada del zapato. La práctica nos dice que 25-35 cm. es correcta.

Es importante disponer de una buena cabina de aplicación, equipada con un buen extractor, cortina de agua y una buena luz para que la aplicación sea correcta. Es conveniente usar mascarilla protectora.

**SEGURIDAD:** Consultar las hojas de seguridad.

**OBSERVACIONES:** En nuestros laboratorios en zona le pueden modificar la intensidad del Brillo y el Color hasta lograr el deseado en cada caso.

Barrachinas no puede controlar las condiciones de uso de sus productos, por tal motivo no puede aceptar responsabilidades en cuanto a los resultados y/o consecuencias que puedan derivar de su utilización.